

Előterjesztés
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 21-i rendkívüli nyílt ülésére

2. Sebességkorlátra figyelmeztető berendezések javítására beérkezett árajánlatok értékelése, vállalkozó kiválasztása

Árajánlatkéréssel megkeresve az alábbi vállalkozók:

Magyar Plastiroute Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Lakihegy, Gát u. 4-10.
elektronika@magyarplastiroute.hu

Telenit Kft.
1183 Budapest
Ond u. 25.
telenit@teleint.hu

Elwa Kft.

info@elwa-kft.com

Beérkezett ajánlatok:
Javítás: 475 eFt+ Áfa/db
Szerelés, kiszállás: 75 eFt/db
Új berendezés: 680 eFt+Áfa/db
Szerelés, kiszállás: 75 eFt/db

Egyösszegű 248 000 Ft +Áfa -

Javítás össz: 1 650 eFt+Áfa

Határozati javaslat:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 64-es főút átkelési szakaszain található 3 db sebességkorlátra figyelmeztető berendezés javítását megrendeli a Telenit Kft-től (1183 Budapest, Ond u. 25.; képviseli: Antalffy László ügyvezető) mindösszesen 248 000 Ft + Áfa áron a mellékelt árajánlat szerint. A díj tartalmazza a kiszállás díját is.

A javítási munka költségének forrása:

Felelős: Dr. Pintér György
Határidő: folyamatos

70⁴⁴ SZEP 2.1**Hiri Noémi**

01/1195-2/2011

Feladó: "Telenit Kft. Budapest" <telenit@telenit.hu>
Címzett: "Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály" <muszaki.pmhiv@enyng.eu>
Elküldve: 2011. szeptember 16. 13:29
Tárgy: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés

Kedves Hiri Noémi!

Kollégáim tegnapi napon történt felmérése (GRATIS) alapján:
a 3db sebességmérő javítására - mint telefonban is mondtam - 3db új radar
beszerelése szükséges. Ahhoz hogy a mi általunk használt jóval olcsóbb radart
beépíthessük a készülékekbe ahhoz a kijelzők belső keretét fel kell hoznunk a
műhelyünkbe, itt a beépítést beélesztést elvégezni, majd vissza szerelni a jelenlegi
helyére működőképesen.

A 3 db sebességmérőre egyösszegű ajánlatunk a kiszállásokat tartalmazva 248.000,-
Ft+ÁFA

Határidő: Megrendeléstől számított 1-2 héten belül.

Fizetés: 50% előleg és 50% átadás után átutalással.!

Üdvözlettel:

Antalffy László ü.v.

TELENIT Kft.

WEB: www.telenit.huE-mail: telenit@telenit.hu

H-1183 Budapest Ond u. 25.

Telephone: +36-309-625272

Tel/fax: +36-1-2914058

From: Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály**Sent:** Tuesday, September 13, 2011 3:18 PM**To:** telenit@telenit.hu**Cc:** tothkaroly@evszi.axelero.net ; Petránszki Ida**Subject:** [SPAM] Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés**Telenit Elektronikai Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.**

H-1183 Budapest, Ond utca 25.

Tisztelt Cím!

Enying Város Önkormányzata 2008. évben, pályázati forrásból 3 db sebességkorlátra
figyelmeztető berendezést helyeztetett ki (mindhárom a 64-es főút Enying átkelési
szakaszán: 1db Enying-Balatonbozsok, 2db Enying központi rész).
Időközben az összes készülék meghibásodott, garanciájuk lejárt, a
forgalmazó/készüléket telepítő Color Image Kft pedig megszűnt.

A három készüléket a karbantartó kollégák ellenőrizték és az alábbi problémákat
jelezték:

- készülék1: az akkumulátor jó, IC le van szakadva a panelről

2011.09.19.

Hiri Noémi

Feladó: "Wiszt Csaba" <Wiszt.Csaba@magyarplastiroute.hu>
Címzett: "Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály" <muszaki.pmhiv@enying.eu>
Másolatot kap: <rusznyak.laszlo@magyarplastiroute.hu>
Elküldve: 2011. szeptember 14. 14:56
Tárgy: RE: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés

Tisztelt Hiri Noémi műszaki ügyintéző részére!

Köszönjük megkeresését tárgyi feladatra vonatkozóan. Mint korábban telefonon jeleztük, az idegen gyártó által előállított táblák javítását nem javasoljuk, de bizonyos feltételekkel vállaljuk.

A javítás után garanciát csak az általunk végzett munkára és az általunk beépített anyagra tudunk vállalni, a tábla többi, megmaradó alkatrészére nem. A javítást átalánydíjjal tudjuk csak elvállalni.

Javítási átalányköltség: 475eFt+ÁFA/db

⇒ 1.425

Szerelési és kiszállási díj: 75eFt+ÁFA/db

= 225

⇒ 2 1.650.000 Ft

A hibás táblák javítása helyett javasoljuk Önöknek, hogy a meglévő oszlop, akku és napelem felhasználásával felszerelünk Önöknek saját gyártású táblákat, melyekre 1 év garanciát vállalunk.

Új berendezés ára (napelem, akku, tartószerkezet nélkül): 680eFt+ÁFA/db

Szerelési és kiszállási díj: 75eFt+ÁFA/db

Várjuk válaszukat.

Üdvözlettel,

Wiszt Csaba

elektronikai üzletágvezető

+36-30-2026870

Magyar Plastiroute Kft

H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.

Tel.: +36-24-475-275

Fax: +36-24-475-278

From: Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály [mailto:muszaki.pmhiv@enying.eu]

Sent: Tuesday, September 13, 2011 3:11 PM

To: elektronika@magyarplastiroute.hu

Cc: tothkaroly@evsz.axelero.net; Petránzski Ida

Subject: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés

2011.09.16.

Hiri Noémi

Feladó: "Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály" <muszaki.pmhiv@enying.eu>
Címzett: <info@elwa-kft.com>
Másolatot kap: <tothkaroly@evszi.axelero.net>; "Petránszki Ida" <petranszki.ida.pmhiv@enying.eu>
Elküldve: 2011. szeptember 13. 15:24
Tárgy: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés



Tisztelt Pásztor Pál Úr!

Enying Város Önkormányzata 2008. évben, pályázati forrásból 3 db sebességkorlátra figyelmeztető berendezést helyeztetett ki (mindhárom a 64-es főút Enying átkelési szakaszán: 1db Enying-Balatonbozsok, 2db Enying központi rész).
Időközben az összes készülék meghibásodott, garanciájuk lejárt, a forgalmazó/készüléket telepítő Color Image Kft pedig megszűnt.

A három készüléket a karbantartó kollégák ellenőrizték és az alábbi problémákat jelezték:

- készülék1: az akkumulátor jó, IC le van szakadva a panelről
- készülék2: az akkumulátor jó, hiba ismeretlen
- készülék3: az akkumulátor jó, a töltő nem működik

Ezúton kérem, hogy a készülékek javítására előzetes árajánlatot adni szíveskedjék.

Kérem árajánlatában térjen ki az előzetes felmérés/hibamegállapításra vonatkozó díjra, a javítás várható időtartamára, illetve a kiszállás, anyag- és munkadíj tételeket külön-külön megadni szíveskedjék.

További kérdés esetén állok rendelkezésére!

A jövőbeni sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Hiri Noémi műszaki ügyintéző
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel: 22/572-645

Hiri Noémi

Feladó: "Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály" <muszaki.pmhiv@enying.eu>
Címzett: <telenit@telenit.hu>
Másolatot kap: <tothkaroly@evszi.axelero.net>; "Petránszki Ida" <petranszki.ida.pmhiv@enying.eu>
Elküldve: 2011. szeptember 13. 15:18
Tárgy: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés



Telenit Elektronikai Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-1183 Budapest, Ond utca 25.

Tisztelt Cím!

Enying Város Önkormányzata 2008. évben, pályázati forrásból 3 db sebességkorlátra figyelmeztető berendezést helyeztetett ki (mindhárom a 64-es főút Enying átkelési szakaszán: 1db Enying-Balatonbozsok, 2db Enying központi rész).
Időközben az összes készülék meghibásodott, garanciájuk lejárt, a forgalmazó/készüléket telepítő Color Image Kft pedig megszűnt.

A három készüléket a karbantartó kollégák ellenőrizték és az alábbi problémákat jelezték:

- készülék1: az akkumulátor jó, IC le van szakadva a panelről
- készülék2: az akkumulátor jó, hiba ismeretlen
- készülék3: az akkumulátor jó, a töltő nem működik

Ezúton kérem, hogy a készülékek javítására előzetes árajánlatot adni szíveskedjék.

Kérem árajánlatában térjen ki az előzetes felmérés/hibamegállapításra vonatkozó díjra, a javítás várható időtartamára, illetve a kiszállítás, anyag- és munkadíj tételeket külön-külön megadni szíveskedjék.

További kérdés esetén állok rendelkezésére!

A jövőbeni sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Hiri Noémi műszaki ügyintéző
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel: 22/572-645

Hiri Noémi

Feladó: "Enyingi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály" <muszaki.pmhiv@enying.eu>
Címzett: <elektronika@magyarplastiroute.hu>
Másolatot kap: <tothkaroly@evszi.axelero.net>; "Petránszki Ida" <petranszki.ida.pmhiv@enying.eu>
Elküldve: 2011. szeptember 13. 15:05
Tárgy: Sebességkorlátra figyelmeztető tábla - Enying -árajánlatkérés



Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft.
2310 Szigetszentmiklós - Lakihegy, Gát u. 4-10.

Tisztelt Wiszt Csaba Úr!

Közel egy hónapja kerestem Önt telefonon 3 db sebességkorlátra figyelmeztető berendezés meghibásodása ügyében. A berendezések még 2008. évben kerültek kihelyezésre (mindhárom a 64-es főút Enying átkelési szakaszán: 1db Enying-Balatonbozsok, 2db Enying központi rész), garanciájuk időközben lejárt, a forgalmazó/készüléket telepítő Color Image Kft pedig megszűnt.

A három készüléket a karbantartó kollégák ellenőrizték és az alábbi problémákat jelezték:

- készülék1: az akkumulátor jó, IC le van szakadva a panelről
- készülék2: az akkumulátor jó, hiba ismeretlen
- készülék3: az akkumulátor jó, a töltő nem működik

Ezúton kérem, hogy a készülékek javítására árajánlatot adni szíveskedjék.

Kérem árajánlatában térjen ki az előzetes felmérés hibamegállapításra vonatkozó díjra, a javítás várható időtartamára, illetve a kiszállítás, anyag- és munkadíj tételeket külön-külön megadni szíveskedjék.

A jövőbeni sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Hiri Noémi műszaki ügyintéző
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel: 22/572-645